

CIERRE DE PISCINA CLIMATIZADA



Tras proceder al desmontaje de las placas del falso techo de la piscina climatizada, alguna de las cuales sufrió un descenso que puso en alerta sobre el posible mal estado de las varillas verticales de sujeción, se comprobó el estado de degradación debido a la oxidación en que se encuentra parte de la estructura metálica de soporte de la cubierta, especialmente algunas correas, que han perdido totalmente su capacidad portante y, en menor medida, algunas cerchas.

Dado el alcance de la intervención, difícil de cuantificar a día de hoy, hasta que se termine de evaluar el estado de perfiles y soldaduras de estabilidad más dudosa, la sustitución y/o reparación de algunos elementos de la estructura, y la aplicación de tratamientos neutralizadores y protectores contra la oxidación, no se podrá proceder a la instalación definitiva del falso techo.

Quedarán por tanto suspendidas todas las actividades acuáticas hasta nuevo aviso.



Cuenta Oficial:
[FB.me/CasaAsturiasLeon](https://www.facebook.com/CasaAsturiasLeon)

La Junta Directiva